

13/7/93

AREA INGEGNERIA E COSTRUZIONI  
DIV. SVILUPPO E MATERIALE ROTABILE  
SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI

SERVIZI GESTIONE LAVORI 1-2-3  
UFFICI TECNICI

AREA RETE

UFFICI POTENZIAMENTO E SVILUPPO  
T U T T I

Roma, **13 LUG. 1993**  
I.MT/T.I.01  
R.C/R.GL.01/12.3.40

UFFICI PRODUZIONE  
T U T T I

p.c. SERVIZIO TECNICO  
S E D E

Oggetto: Piombamento maniglia MD.

E' stato chiesto da un'Unità Periferica se, negli ACEI che ne sono provvisti, la maniglia MD per lo svincolo dalle relative unità bloccabili delle chiavi per la manovra a mano dei deviatori, debba essere normalmente piombata con piombo ad aletta. Ciò anche in relazione al fatto che alcuni ACEI del tipo I/O19 sono stati in passato realizzati con maniglia MD predisposta per la piombatura.

In merito a quanto richiesto si precisa che la suddetta maniglia non deve essere piombata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI TECNOLOGICI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
CIRCOLAZIONE

DIVISIONE TECNICOLOGICA E DI SISTEMI	
CONDIZIONE	
NUMERO	1362
DATA	18.6.93
INDICAZIONE	18.6.93

*Pizzey*  
*1362*  
*18.6.93*

R.C/R	
C.S.	B.A.
<i>VM</i>	<i>dy</i>